

Ehitusloa taotlus nr 1811271/26384

Kuupäev 27.11.2018

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Auditikohustuslik surveseade, sh soojustorustik, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Taotleja

aktsiaselts Tallinna Soojus (10026398)
Kontaktisik JELENA SITNIK (46705310359)
E-post jelena.sitnik@utilitas.ee
Kontaktaadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tänav 34-8
Telefon 507 1895

Ehitusprojekti koostaja

aktsiaselts Tallinna Soojus (10026398)
Kontaktisik JELENA SITNIK (46705310359)
E-post jelena.sitnik@utilitas.ee
Kontaktaadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tänav 34-8
Telefon 507 1895

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood 221268210
Ehitise nimetus Kaugküttetorustik

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 56
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 56a
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 58
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 60
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 66
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 66a
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Eduard Vilde tee T1

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:0107	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 66a // Eduard Vilde tee T1
78405:501:4180	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 58
78405:501:0025	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 56
78405:501:2650	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 66
78405:501:0205	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 56a
78405:501:4040	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 60

Ehitisealune pind (m²)	56,8
Pikkus (m)	111,1

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m²)	Mitteeluruumide pind (m²)
22223	Kaugküttetorustik		
KOKKU (m²)			

Elektrisüsteemi liik	puudub
Veevarustuse liik	puudub
Kanaliseerimise liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallikas	puudub
Energiaallikas	puudub
Ventilatsiooni liik	puudub
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	puudub
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puudub
Välisseina välisviimistluse materjal	puudub
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puudub
Katusekatte materjal	puudub

Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
KAUGKÜTTETO RUSTIK E. Vilde tee 60, 58, 56	ST1418_EP_Vil de-60.bdoc	Ehitusprojekt	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_Vil de-60.zip	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_Vil de-60	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	AA_Uldosa	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	1_Lahtedokume ndid	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA -1-01_PU- Utilitas- Tallinn.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA -1-02_PT- Kommunaalame t.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	2_Kooskolastus ed	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA -2-01_Utilitas- Tallinn.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	ST1418_EP_AA-2-02_Elektrilevi.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA-2-03_Telia.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA-2-04_Gaasivorgud.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA-2-05_Tallinna-Vesi.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_AA-0-01_Tiitelleht.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	SV_Soojusvarustus	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	3_Seletuskirjad	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_SV-3-01_Seletuskiri.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	4_Asendiplaan_joonised	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_SV-4-01_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_EP_SV-4-02_pikiprofiil.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	TL_Katetaastamine	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_TP_TL.bdoc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_TP_TL-4-07_tastamine.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_TP_TL-3-01_seletuskiri.p	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
Dendroloogia_DIGIKooskõlastused		Kaust	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
Dendroloogia_DIGIKooskõlastused	Dendroloogia_DIGIKooskõlastused.bdoc	Muu lisa	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	Dendroloogia_DIGIKooskõlastused.zip	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	Dendroloogia_DIGIKooskõlastused	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	18064_MA-2_dendroloogia.bdoc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	18064_MA-2.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	18064-seletuskiri_dendroloogia.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	LISA 1 Puude hindamise skaala.doc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	LISA 2 Põõsaste hindamise skaala.doc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	Piret Kümmeli diplom.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_Elektril evi.bdoc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	E.Vilde tee 60_ELVKK.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418- asendiplaan_.d wg	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_Gaasiv õrgud.bdoc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	KK 2948 19.10.2018_Vild e tee 60,58,56_kaugk üttetorustik.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418- asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_pikiprof iil.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_Tallinn a-Vesi.bdoc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418- asendiplaan_.d wg	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	PR_1867599- 1.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_pikiprof iil.dwg	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_Telia.b doc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	GD-18-283.dwg	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_pikiprof iil.dwg	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418- asendiplaan_.d wg	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	PK_EP12880.pd f	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418_Utilitas- Tallinn.bdoc	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	
	ST1418- asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	ST1418	27.11.2018	Utilitas Tallinn AS	